

【清小校区】

番号	要望者	路線名	意見	箇所付の有無						備考	対策	
				箇所付					重複			別途
				国	県	町	学校	警察				
1	清水小学校	県道144号	交差点を横断する児童が増したが、道幅は狭いにも関わらず、スピードを出す車が多い。			○						【町】 通学路ではないため、対象外箇所 学校で交通安全指導の実施
2	清水小学校	町道327号線	道路がくぼんでいて、大雨の後などに靴が全部入るくらい雨水がたまっていて、歩行に際して危険がある。			○						【町】 道路管理者にて検討
3	清水小学校	町道3号線	登校の時間帯、渋滞のため横断歩道を渡っている歩行者がいても、左折する車両がある。						○			【警察】 東側JA前交差点と合わせて定期的な取り締まりを継続
4	清水小学校	町道393号線	グリーンベルトはあるが、道幅が狭く、車の行き来が多い。			○						【町】 道路管理者にて検討
5	清水幼稚園	町道335号線	東西に渡る横断歩道が薄くなっています。横断歩道の前の◆の印も薄くなっていますので直していただきたいです。						○			【警察】 停止線、ダイヤモンドの塗りなおしを実施予定
6	清水保育所	町道125号線	横断歩道のラインが薄く見えかかっている。渡るのに危険。						○			【警察】 横断歩道、停止線、ダイヤモンド塗りなおしを実施 【町】
7	北幼稚園	町道134号線	新道に向かってくる車がスピード出してくる。停止線や標識もなく危険。見通しの悪い交差点のため、子供の身長だと確認しにくい。車も見えにくい。			○						【町】 道路の舗装を実施 グリーンベルト設置を実施対応
8	北幼稚園	町道137号線	足元に貼ってある、パンダの止まれマークが薄くなっていたり、はがれている。(良公舎山本鋼業株式会社前歩道)						○			7と同様
9	伏見ボンボン 保育園	町道137号線	スピードを上げている車が多く、アオキ側から完全に死角(右側通行できない)						○			7と同様
10	清水小学校	町道21号線	側溝蓋がガタついており、児童が歩行する際、横転などの危険がある。また、通勤通学の時間帯に抜け道として通行する車両が多く危険である			○						【町】 グリーンベルト設置を実施 側溝蓋の整備実施

【位置図】



令和 6 年度 清小校区 危険箇所

要望者 清水小学校

管理番号 清小校区 - 1

【意見】

交差点を横断する児童が増したが、道幅は狭いにも関わらず、スピードを出す車が多い。

【現況写真等】



【対策方針】

【町】
通学路ではないため、対象外箇所
学校で交通安全指導の実施

【備考】

0

【位置図】



令和	6	年度	清小校区	危険箇所
要望者	清水小学校			
管理番号	清小校区	-	2	

【意見】
道路がくぼんでいて、大雨の後などに靴が全部入るくらい雨水がたまっていて、歩行に際して危険がある。

【現況写真等】



【対策方針】

【町】
道路管理者にて検討

【備考】

0

【位置図】



令和	6	年度	清小校区	危険箇所
要望者	清水小学校			
管理番号	清小校区	-	3	

【意見】
登校の時間帯、渋滞のため横断歩道を渡っている歩行者がいても、左折する車両がある。

【現況写真等】



【対策方針】
【警察】
東側JA前交差点と合わせて定期的な取り締まりを継続

【備考】
0

【位置図】



令和 6 年度 清小校区 危険箇所
要望者 清水小学校
管理番号 清小校区 - 4

【意見】
グリーンベルトはあるが、道幅が狭く、車の行き来が多い。


【現況写真等】



【対策方針】
【町】
道路管理者にて検討

【備考】
0

【位置図】



令和	6	年度	清小校区	危険箇所
要望者	清水幼稚園			
管理番号	清小校区	-	5	

【意見】
東西に渡る横断歩道が薄くなっています。横断歩道の前の◆の印も薄くなっていますので直していただきたいです。

【現況写真等】



【対策方針】
【警察】
停止線、ダイヤモンドの塗りなおしを実施予定

【備考】
0

【位置図】



令和	6	年度	清小校区	危険箇所
要望者	清水保育所			
管理番号	清小校区	-	6	

【意見】
横断歩道のラインが薄く消えかかっている。渡るのに危険。

【現況写真等】



【対策方針】
【警察】
横断歩道、停止線、ダイヤモンド塗りなおしを実施
【町】
カラー塗装を検討

【備考】
0

【位置図】



令和 6 年度 清小校区 危険箇所

要望者 北幼稚園

管理番号 清小校区 - 7

【意見】

新道に向かってくる車がスピード出してくる。停止線や標識もなく危険。見通しの悪い交差点のため、子供の身長だと確認しにくい。車も見えにくい。

【現況写真等】



【対策方針】

【町】
道路の舗装を実施
グリーンベルト設置を実施対応

【備考】

0

【位置図】



令和 6 年度 清小校区 危険箇所

要望者 北幼稚園

管理番号 清小校区 - 8

【意見】

足元に貼ってある、パンダの止まれマークが薄くなっていたり、はがれている。(良公舎山本鋼業株式会社前歩道)

【現況写真等】



【対策方針】

7と同様

【備考】

0

【位置図】



令和 6 年度 清小校区 危険箇所

要望者 伏見ポンポン保育園

管理番号 清小校区 - 9

【意見】

スピードを上げている車が多く、アオキ側から完全に死角（右側通行できない）

【現況写真等】




【対策方針】

7と同様

【備考】

0

【位置図】



令和	6	年度	清小校区	危険箇所
要望者	清水小学校			
管理番号	清小校区	-	10	

【意見】

側溝蓋がガタついており、児童が歩行する際、横転などの危険がある。また、通勤通学の時間帯に抜け道として通行する車両が多く危険である

【現況写真等】



【対策方針】

【町】
グリーンベルト設置を実施
側溝蓋の整備実施

【備考】

0