


【西小校区】

| 番号 | 要望者     | 路線名     | 意見  | 箇所付の有無 |   |   |    |    |    | 備考 | 対策 |  |
|----|---------|---------|---|--------|---|---|----|----|----|----|----|--|
|    |         |         |   | 箇所付    |   |   |    |    | 重複 |    |    | 別途                                       |
|    |         |         |   | 国      | 県 | 町 | 学校 | 警察 |    |    |    |  |
| 1  | 西小学校    | 県道沼津三島線 | 車の切れが悪く、見通しも悪いため、横断歩道を渡るのに時間がかかる。信号をつけてほしい。                       |        | ○ |   |    |    |    |    |    | 【県】<br>横断歩道、カラー舗装・ドットラインが設置されているため、対策済み。 |
| 2  | 西小学校    | 県道沼津三島線 | 車がスピードを出してくるので怖い。横断歩道を渡るのに時間がかかることがある。                            |        |   |   |    |    | ○  |    |    | 1と同様                                     |
| 3  | 西小学校    | 町道315号線 | 道が狭いので歩道がない。しかし、坂になっているので自転車などスピードを出してることがあり、危ない。                 |        |   | ○ |    |    |    |    |    | 【町】<br>グリーンベルト一部設置を実施対応                  |
| 4  | 西幼稚園    | 町道26号線  | 雨の日、車道が水没して歩行者に水が飛びとても歩きづらい。                                      |        |   | ○ |    |    |    |    |    | 【町】<br>側溝にある排水口が草で詰まっているため道路管理者にて対応      |
| 5  | 西幼稚園    | 町道232号線 | エスポート側から走ってくる車がしっかり一時停止をしない車がほとんどでとても危険。（ラインが消えている）（横断歩道という文字ほしい） |        |   |   |    |    | ○  |    |    | 【警察】<br>ダイヤモンドの塗り直しを順次実施<br>取り締まりの実施を検討  |
| 6  | すこやか保育園 | 町道235号線 | 道幅がせまいのと、旧道に行く道で右側の草が高くなっている時があるので、歩くときに恐いです。                     |        |   | ○ |    |    |    |    |    | 【町】<br>勧告を実施                             |
| 7  | すこやか保育園 | 町道26号線  | 大雨の際、水が溜まってしまい危険。   |        |   |   |    |    | ○  |    |    | 4と同様                                     |

【位置図】



|      |      |    |      |      |
|------|------|----|------|------|
| 令和   | 6    | 年度 | 西小学校 | 危険箇所 |
| 要望者  | 西小学校 |    |      |      |
| 管理番号 | 西小学校 | -  | 1    |      |

【意見】  
車の切れが悪く、見通しも悪いため、横断歩道を渡るのに時間がかかる。信号をつけてほしい。

【現況写真等】




【対策方針】

【県】  
横断歩道、カラー舗装・ドットラインが設置されているため、対策済み。

【備考】

0

【位置図】



令和 6 年度 西小学校 危険箇所

要望者 西小学校

管理番号 西小学校 - 2

【意見】  
車がスピードを出してくるので怖い。横断歩道を渡るのに時間がかかることがある。

【現況写真等】



【対策方針】

1と同様

【備考】

0

【位置図】



令和 6 年度 西小学校 危険箇所

要望者 西小学校

管理番号 西小学校 - 3

【意見】

道が狭いので歩道がない。しかし、坂になっているので自転車などスピードを出してることがあり、危ない。

【現況写真等】



【対策方針】

【町】

グリーンベルト一部設置を実施対応

【備考】

0

【位置図】



令和 6 年度 西小学校 危険箇所  
要望者 西幼稚園  
管理番号 西小学校 - 4

【意見】  
雨の日、車道が水没して歩行者に水が飛びとても歩きづらい。

【現況写真等】

【対策方針】  
【町】  
側溝にある排水口が草で詰まっているため道路管理者にて対応



【備考】  
0

【位置図】



令和 6 年度 西小学校 危険箇所

要望者 西幼稚園

管理番号 西小学校 - 5

【意見】

エスポート側から走ってくる車がしっかり一時停止をしない車がほとんどでとても危険。(ラインが消えている)  
(横断歩道という文字ほしい)

【現況写真等】



【対策方針】

【警察】  
ダイヤモンドの塗り直しを順次実施  
取り締まりの実施を検討

【備考】

0

【位置図】



令和 6 年度 西小学校 危険箇所  
要望者 すこやか保育園  
管理番号 西小学校 - 6

【意見】  
道幅がせまいのと、旧道に行く道で右側の草が高くなって  
いる時があるので、歩くときに恐いです。


【現況写真等】



【対策方針】  
【町】  
勧告を実施

【備考】  
0

【位置図】



令和 6 年度 西小学校 危険箇所  
要望者 すこやか保育園  
管理番号 西小学校 - 7

【意見】  
大雨の際、水が溜まってしまい危険。

【現況写真等】



【対策方針】  
4 と同様

【備考】  
0