


## 清水町子供の移動経路における危険箇所一覧【R5】

【西小校区】

番号	要望者	路線名	意見	箇所付の有無						備考	対策	
				箇所付					重複			別途
				国	県	町	学校	警察				
1	西小学校	町道235号線	狭い、歩道がない			○					【町】 通学路（北側歩道）へグリーンベルト、横断指導線の設置を検討	
2	西小学校	町道268号線	狭い、大雨だとグラウンドから水があふれ出すので、通行が困難になる				○				【町】 大雨時は注意または歩行しないよう促す。	
3	西幼稚園	町道235号線	通学路注意の字とグリーンベルトが薄くなっている。			○					【町】 グリーンベルトの引き直し	
4	すこやか保育園	町道265号線	側溝がある場所に草が生い茂ると側溝が見えない。ポールがあるとよい			○					【町】 （対策済み）草刈実施	
5	すこやか保育園	県道沼津三島線 町道235号線	角を曲がってすぐに横断歩道があるため、園児の待っている場所が狭く危険。		○					過年度点検箇所 (R2)	【県】 路肩ヘラバーポールの設置済み	
6	すこやか保育園	町道266号線	スピードを出している車が多い。「30kゾーン」や「保育園がある」という標示があるとよい。			○					【町】 路面標示の設置	
7	すこやか保育園	町道26号線	出入りの車が多く、スピードを出して曲がる車も多い。歩行者が見えにくい場所。			○		○			【町】 ポール設置の検討、外側線の設置 【警察】 横断歩道の形状を検討	

【位置図】



令和 5 年度 西小校区 危険箇所

要望者 西小学校

管理番号 西小校区 - 1

【意見】  
狭い、歩道がない

【現況写真等】




【対策方針】

【町】  
通学路（北側歩道）へグリーンベルト、横断指導線の設置を検討

【備考】

【位置図】



令和 5 年度 西小校区 危険箇所  
要望者 西小学校  
管理番号 西小校区 - 2

【意見】  
狭い、大雨だとグラウンドから水があふれ出すので、通行が困難になる


【現況写真等】



【対策方針】  
【町】  
大雨時は注意または歩行しないよう促す。

【備考】

【位置図】



令和 5 年度 西小校区 危険箇所  
要望者 西幼稚園  
管理番号 西小校区 - 3

【意見】  
通学路注意の字とグリーンベルトが薄くなっている。


【現況写真等】



【対策方針】  
【町】  
グリーンベルトの引き直し

【備考】

【位置図】



令和 5 年度 西小校区 危険箇所

要望者 すこやか保育園

管理番号 西小校区 - 4

【意見】

側溝がある場所に草が生い茂ると側溝が見えない。ポールがあるとよい

【現況写真等】



【対策方針】

【町】  
(対策済み) 草刈実施

【備考】

【位置図】



令和 5 年度 西小校区 危険箇所

要望者 すこやか保育園

管理番号 西小校区 - 5

【意見】

角を曲がってすぐに横断歩道があるため、園児の待っている場所が狭く危険。

【現況写真等】




【対策方針】

【県】  
路肩ヘラパーポールの設置済み

【備考】

過年度点検箇所 (R2)

【位置図】



令和 5 年度 西小校区 危険箇所


要望者 すこやか保育園

管理番号 西小校区 - 6

【意見】

スピードを出している車が多い。「30kゾーン」や「保育園がある」という標示があるとよい。

【現況写真等】



【対策方針】

【町】  
路面標示の設置

【備考】

【位置図】



令和 5 年度 西小校区 危険箇所

要望者 すこやか保育園

管理番号 西小校区 - 7

【意見】

出入りの車が多く、スピードを出して曲がる車も多い。  
歩行者が見えにくい場所。

【現況写真等】



【対策方針】

【町】

ポール設置の検討、外側線の設置

【警察】

横断歩道の形状を検討

【備考】