


清水町子供の移動経路における危険箇所一覧【R5】

【清小校区】

番号	要望者	路線名	意見	箇所付の有無						備考	対策	
				箇所付					重複			別途
				国	県	町	学校	警察				
1	清水小学校	町道21号線 町道138号線	熊野神社前は交通量が多く、一方通行の道から出る場所が見にくい。			○						【町】 横断指導線、ラバーポール、とまれ強調線の設置
2	清水小学校	町道21号線	坂下から坂上へと登る際、右側から出てくる車が見えにくいなど交差点が分かりにくいので 交差点で注意が必要である視覚的に分かる改善策がほしい。			○						【町】 横断指導線の設置
3	清水小学校	県道下土狩徳倉 沼津港線 町道330号線	北に向かう車線の歩道がとても狭い。稀に自転車が通る場合がある。 車道の車に恐怖を感じ、突っ込んできたら逃げ場がない。また、細い道から出てくる車も分かりにくい。			○						【町】 とまれ文字、強調線
4	北幼稚園	町道173号線	グリーンベルトがない。 見通しが悪く、抜け道で飛ばす車が多い。 看板等がほしい			○						【町】 グリーンベルト、横断指導線設置
5	北幼稚園	町道129号線	グリーンベルトが薄くなっている。再塗装を要望。			○						【町】 グリーンベルトを再塗装予定
6	北幼稚園	町道122号線 町道127号線 町道129号線	歩道がない場所がある。 横断歩道がないため、渡る時が危険。			○						【町】 グリーンベルト設置
7	北幼稚園	町道22号線	交通量が多いのに横断歩道がない。					○				【警察】 どの方向にどれくらいの通行量があるかを示されれば横断歩道を検討する。
8	北幼稚園	県道沼津三島線	旧道の歩道が狭く、危険である。				○					【町】 学校で交通安全指導の実施
9	北幼稚園	町道126号線	総合運動公園の北側、横断歩道が欲しい。									対策なし 横断歩道があり、他に適した場所があれば移動するが、今の場所の問題ないと考える。
10	北幼稚園	国道1号(地下道)	暗く、長く、見通しが悪い。			○						【町】 蛍光灯の取り換えを実施。
11	伏見ぼんぼん	町道21号線	橋にかかっているガードレールの高さが子供の身長に対して高く落下の恐れがある。			○						【町】 転落防止の処置を実施する。

【位置図】



令和 5 年度 清小校区 危険箇所

要望者 清水小学校

管理番号 清小校区 - 1

【意見】

熊野神社前は交通量が多く、一方通行の道から出る場所が見にくい。

【現況写真等】




【対策方針】

【町】

横断指導線、ラバーポール、とまれ強調線の設置

【備考】

【位置図】



令和 5 年度 清小校区 危険箇所

要望者 清水小学校

管理番号 清小校区 - 2

【意見】

坂下から坂上へと登る際、右側から出てくる車が見えにくいなど交差点が分かりにくいので
交差点で注意が必要である視覚的に分かる改善策がほしい。

【現況写真等】



【対策方針】

【町】
横断指導線の設置

【備考】

【位置図】



令和 5 年度 清小校区 危険箇所

要望者 清水小学校

管理番号 清小校区 - 3

【意見】

北に向かう車線の歩道がとても狭い。稀に自転車が通る場合がある。車道の車に恐怖を感じ、突っ込んできたら逃げ場がない。また、細い道から出てくる車も分かりにくい。

【現況写真等】




【対策方針】

【町】
とまれ文字、強調線

【備考】

【位置図】



令和 5 年度 清小校区 危険箇所

要望者 北幼稚園

管理番号 清小校区 - 4

【意見】

グリーンベルトがない。
見通しが悪く、抜け道で飛ばす車が多い。
看板等がほしい

【現況写真等】



【対策方針】

【町】
グリーンベルト、横断指導線設置

【備考】

【位置図】



令和 5 年度 清小校区 危険箇所

要望者 北幼稚園

管理番号 清小校区 - 5

【意見】
グリーンベルトが薄くなっている。再塗装を要望。


【現況写真等】



【対策方針】
【町】
グリーンベルトを再塗装予定

【備考】

【位置図】



令和 5 年度 清小校区 危険箇所
要望者 北幼稚園
管理番号 清小校区 - 6

【意見】
歩道がない場所がある。
横断歩道がないため、渡る時が危険。


【現況写真等】



【対策方針】
【町】
グリーンベルト設置

【備考】

【位置図】



令和 5 年度 清小校区 危険箇所

要望者 北幼稚園

管理番号 清小校区 - 7

【意見】
交通量が多いのに横断歩道がない。

【現況写真等】




【対策方針】

【警察】
どの方向にどれくらいの通行量があるかを示されれば横断歩道を検討する。

【備考】

【位置図】



令和 5 年度 清小校区 危険箇所
要望者 北幼稚園
管理番号 清小校区 - 8

【意見】
旧道の歩道が狭く、危険である。


【現況写真等】



【対策方針】
【町】
学校で交通安全指導の実施

【備考】

【位置図】



令和 5 年度 清小校区 危険箇所
要望者 北幼稚園
管理番号 清小校区 - 9

【意見】
総合運動公園の北側、横断歩道が欲しい。

【現況写真等】




【対策方針】

対策なし
横断歩道があり、他に適した場所があれば移動するが、今の場所で問題ないとする。

【備考】

【位置図】



令和 5 年度 清小校区 危険箇所
要望者 北幼稚園
管理番号 清小校区 - 10

【意見】
暗く、長く、見通しが悪い。


【現況写真等】



【対策方針】
【町】
蛍光灯の取り換えを実施。

【備考】

【位置図】



令和 5 年度 清小校区 危険箇所
要望者 北幼稚園
管理番号 清小校区 - 11

【意見】
橋にかかっているガードレールの高さが子供の身長に対して高く落下の恐れがある。

【現況写真等】



【対策方針】

【町】
転落防止の処置を実施する。

【備考】